浙江龙德环保热电有限公司
环境应急演练记录

一、目的：为全面检验浙江龙德环保热电有限公司环境应急预案的真实性、可靠性，根据公司环安科相关要求，特制订浙江龙德环保热电有限公司环境应急演练实施方案，本次演练的主要内容为化学品溢出造成安全事故处理。

二、模拟时间：

设定时间为 2022 年 06 月 29 日，发生时间岗位随机自行安排

三、应急演练接警汇报与组织抢修具体安排：

1、接警汇报：06 月 29 日，环保员王余奎接到脱硫岗位报警，液碱运输车辆卸液碱时接口脱落，现场洒落较多液碱。

2、环保岗位应做到：第一时间安排无关人员远离事故现场，划定警戒区域。通知部门领导、上级环保部门、公司相关领导。

3、环保员以及现场负责人及时赶到现场，察看情况、制定有效解决措施，做好警戒隔离，合理安排清理、检修工序；

3.1 现场泄漏的为液碱，有较大腐蚀性和刺激性。

3.2 暂停周边检修工作，检修工具带离隔离区。

3.3 做好警戒隔离带，禁止无关人员进出液碱泄漏区域

3.4 使用消防水管在泄漏区域周边冲水，保证事故现场地面及角落无大量碱溶液残留，清洗同时进行检测。

3.5 使用清洁工具将现场水进行清理。

4、检修人员应做到：带好检修工具、更换配件等相关物品，及时赶往现场，检查是否有管道、阀门受到损坏，及时更换，做好事故警戒，防范其他事故。

四、抢修完毕：

1、检查是否还存有其他隐患，做好善后处理。

2、组织事故带调查，分析事故原因。

3、及时向相关领导、相关部门汇报。

4、做好事故处理报告总结。

5、做好事故善后工作。

五、演练签到表：

详见后附

六、事故演练评价。

浙江龙德环保热电有限公司环境应急演练实施表

报警时间	06 月 29 日 13:25	报警人	
事　件	公司液碱泄漏		
环保部工作内容	1、通知现场无关人员、附近检验人员及其它可能造成影响的人员撤离 2、确认无关现场人员撤离完毕 3、向部门领导 4、向上级环保部门汇报。 5、协助现场检查、勘验。	13:30 通知 13:35 撤离完毕 13:36 通知完毕 13:37 通知完毕 13:38 开始现场处置部分	
部门负责人、生技部 检修车间工作内容	1、及时赶到现场，察看情况，制定措施。 2、合理安排检修工序。 3、组织人员、工具等所需物品，尽快看到现场。 4、按照上级部署，开展事故抢修，做好警戒。 5、做好事故分析，组织总结材料。	13:40 至 14：12 进行 事故解决完毕后工作	
事故解决完毕后工作	1、抢修完毕，检查是否存有其他隐患。 2、组织事故调查，分析事故原因。 3、及时向相关领导、相关部门汇报。 4、做好事故处理报告总结。 5、做好善后处理。	处理完毕 15:30 召开事故分析会议，总结演练内容 事故演练实施评价 基本按照方案预定内容步骤进行，但仍有不完善需改进提高的部分。	

附环境应急演练总结

七、演练照片

了解演练情况：

接到报警：



冲洗泄漏区域：

皮肤溅到液碱，用水冲洗：

检修人员检查设备：

浙江龙德环保热电有限公司
环境应急预案演练总结

2022 年 06 月 29 日，浙江龙德环保热电有限公司开展了以防范环保事故演练，对液碱泄漏事故进行了演练。

通过本次演练，我部门制定的环境污染事故应急预案得到了可靠的实践，环保部门、相关责任人的联动措施均能按照相关规定进行操作，特别是岗位人员，能够根据发生情况，及时、准确的向部门安环负责人、部门领导、环保部门、公司领导汇报事故情况，协助处理相关问题和善后工作。岗位人员以及环保员工基本做到了保障有力、措施得力，处置过程中均能按照公司制定的相关预案进行正确操作。

本次液碱泄露应急演练，内容为模拟液碱运输车辆卸液碱时接口脱落发生泄漏。运行部、环保部组织现场指挥部，对事故现场进行指挥。

运行部迅速拉出警戒线，划定警戒范围，安排应急小组人员用消防水管进行冲洗，稀释碱液。

停止周边一切动火作业，撤离气瓶等易燃易爆物品。待冲洗完毕后，对现场进行 pH 值检测，是否有碱液残留。

检修人员对现场设备进行检查，是否有设备损坏。

本次演练还存在一定的不足，如各部门配合不够默契，对事故现场的处置不够全面。消防应急人员反应不够迅速，准备不够齐全。

我部门将进一步加强与上级环保部门的沟通联系，加强对员工的环保培训力度，加强环保设施的管理和维护保养，积极探索企业环保管理机制，发挥企业环保作用，为企业环境保护工作持续有效的开展作出自己的贡献。将以上不足尽快完善，力争取得更好的安全环保保障。

岗位操作人：

部门环保负责人：

部门领导：

环安科：

浙江龙德环保热电有限公司

地点	苏高二楼培训室	日期	2022年6月29日
内容	环境应急预案演练培训		

参加培训人员签到

序号	签名	序号	签名	序号	签名
1		26		51	
2		27		52	
3		28		53	
4		29		54	
5		30		55	
6		31		56	
7		32		57	
8		33		58	
9		34		59	
10		35		60	
11		36		61	
12		37		62	
13		38		63	
14		39		64	
15		40		65	
16		41		66	
17		42		67	
18		43		68	
19		44		69	
20		45		70	
21		46		71	
22		47		72	
23		48		73	
24		49		74	
25		50		75	

浙江龙德环保热电有限公司
环境应急预案演练签到表

内容	液碱泄漏	日期	2022年6月29日

参加人员签到

序号	签名	序号	签名	序号	签名
1		21		41	
2		22		42	
3		23		43	
4		24		44	
5		25		45	
6		26		46	
7		27		47	
8		28		48	
9		29		49	
10		30		50	
11		31		51	
12		32		52	
13		33		53	
14		34		54	
15		35		55	
16		36		56	
17		37		57	
18		38		58	
19		39		59	
20		40		60	